

Vrchní lak na parkety Polomat

Na parkety a dřevěné podlahy v bytech a domácnostech.

Vrchní lak na parkety na vodní bázi Super Silkmat (polomat) PARKETT & CO. představuje ideální produkt pro vytmelené dřevěné podlahy, které jsou vystaveny běžnému zatížení v obytných prostorách. Lze ho aplikovat na mezibroušený povrch většiny lakovaných povrchů, které nebyly udržovány přípravky s obsahem olejů a vosků. Pro zjištění kompatibility doporučujeme aplikovat zkušební nátěr. V případě lakování podlah nových nebo při renovacích, kdy byla podlaha přebroušena až na holé dřevo, doporučujeme aplikaci jedné vrstvy základního laku a 2-3 vrstvy laku vrchního.



Vlastnosti:

- snadné zpracování
- rychlé schnutí
- bez obsahu rozpouštědel
- snadná údržba

Pracovní postup:

1. Vystěhujte místnost. Odstraňte okrajové lišty. Zapust'te vyčnívající hlavy hřebíků. S pomocí vysavače zbavte povrch podlahy prachu.
2. Třikrát až čtyřikrát přebrouste podlahu pásovou nebo kotoučovou bruskou.
3. Před posledním broušením vytmelte trhliny a spáry směsí brusného prachu z broušené podlahy a Sparového tmelu PARKETT & CO. Nechte schnout po dobu zhruba třiceti minut.
4. Vytmelená podlaha se pak přebrousí talířovou bruskou brusivem P 100 a 120. Lak v nádobě řádně protřepejte a nanášejte rovnoměrně (asi 1 litr na 8 – 12 m²) štětcem nebo válečkem na vodní laky při teplotě min. 15⁰ C. Tam, kde vzniká riziko bočního slepování hran prvků dřevěné podlahy, doporučujeme nejprve aplikovat Základní lak PARKETT & CO.
5. Doba schnutí zhruba 1 – 2 hodiny při běžné pokojové teplotě. Naneste druhou vrstvu. Po uschnutí přebrouste (zrnitost P120). Vysajte podlahu vysavačem. Setřete vlhkou tkaninou. Aplikujte třetí vrstvu laku.
6. Na podlahu lze opatrně vstoupit po uplynutí jednoho dne. Maximální vytvrzení nastane zhruba po jednom týdnu. Do té doby podlahu používejte opatrně. Nepokládejte koberce. Opatrně na podlahu umístěte nábytek. Nohy židlí podložte filcovými podložkami.

Údržba:

Podle potřeby jemně setřete vlhkou tkaninou. Do vody přidejte Bona Parket Cleaner na lakované dřevěné podlahy. Čistí a zároveň o podlahu pečuje.

Spotřeba:

Cca. 1 litr na 8 – 12 m²

Doba schnutí:

1 – 2 hodiny při 20⁰ C / 60% RH.

Čištění pracovní nástrojů:

Čistěte vodou ihned po aplikaci. Používáte-li stejné nářadí pro aplikaci základního i vrchního laku, před dalším použitím ho znovu pečlivě očistěte a vysušte.

Klasifikace:

Nepodléhá povinnosti označování nebezpečných látek, nehořlavý.

Skladování / transport:

Při teplotách +5 až +25⁰ C. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Trvanlivost:

nejméně 12 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu.

Likvidace odpadu z obalů:

Prázdnou nádobu (PEHD) likvidujte prostřednictvím sběrného systému. Nevylévejte do kanalizace.

Nepodléhá povinnosti označování nebezpečných látek, nehořlavý.

Kód odpadu (EWC):

08 0112

Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty):

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 29 Nevylévejte do kanalizace.

S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice.

Opatření první pomoci

Zamezte styku s kůží. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 15 min.) a vyhledejte lékařskou pomoc.

Balení: 1 litr, 4 litry

Výše uvedené údaje jsou založeny na rozsáhlých laboratorních a praktických pokusech. Protože poměry, za kterých jsou produkty používány jsou mimo naši kontrolu, ručíme pouze za kvalitu našeho zboží.

Podrobnější informace o produktu najdete v příslušném bezpečnostním listu.

Výrobce:

BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden

Dovozce:

Bona CR s.r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika

Tel. 236 080 211, www.bona.cz, e-mail: bonacr@bona.com